



### Situation



Cadastre 2008 - Parcelle 270	Cadastre 1812 - Parcelle 207/208
	

### Origine de la propriété

Pas encore cherché

### Présentation générale




Façade nord	Façade est
	
Façade sud	Façade ouest

Mur mitoyen



### Présentation détaillée



- 1 : grange
- 1bis : étable (installée dans ancienne habitation ?)
- 2 : bergerie
- 2bis : bergerie
- 3 : écurie + ?
- 4 : tec à porc

### 1 La grange

#### Description extérieure

Toit

Façades

Mur nord

Mur est

Mur sud

Mur ouest

#### Description intérieure

Charpente

Murs

Mur nord

Mur est

Mur sud

Mur ouest

### 1 bis L'étable installée dans une ancienne habitation

### 2 La bergerie

### 2bis La bergerie

27/07/2020

**3 L'écurie**

**4 Le tec à porc**